



Starosta Oświęcimski

Pan
Józef Szafran
Radny Powiatu Oświęcimskiego

WOŚ.0003.2.2019

Oświęcim, dnia 10 lipca 2019 r.

Dotyczy: interpelacji z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeglądu stanu cieków wodnych położonych na terenie powiatu oświęcimskiego.

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2019 r. znak: WOŚ.003.2.2019 na interpelację w sprawie przeglądu stanu cieków wodnych położonych na terenie powiatu oświęcimskiego przekazuję w załączeniu kopię odpowiedzi otrzymanej od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Oświęcimiu.

Starosta

Marcin Niedziela



Otrzymują:

1. adresat,
2. OBR a/a,
3. WOŚ a/a



Ad
09.07.2019
[Signature]

08.07.2019 15265
Nr w rejestrze
Ilość załączników
Podpis [Signature]

Pan
Paweł Kobielusz
Wicestarosta Oświęcimski
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim

8-07.woś [Signature]

W odpowiedzi na pismo znak: WOŚ.0003.2.2019 z dnia 03.06.2019r. (data wpływu do NW Oświęcim 18.06.2019r.) w związku z interpelacją Radnego Powiatu z dnia 22 maja 2019r. w sprawie przeglądu stanu drożności cieków wodnych na terenie powiatu oświęcimskiego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Oświęcim informuje, że teren powiatu znajduje się w obszarze działania dwóch Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej: RZGW Kraków w ramach którego działa Zarząd Zlewni Kraków NW Oświęcim, Zarząd Zlewni Żywiec NW Kęty oraz NW Wadowice, ponadto RZGW Gliwice w ramach którego działa Zarząd Zlewni Katowice NW Bieruń i NW Bielsko Biała.

W związku z przejściem fali powodziowej przez teren NW Oświęcim w dniach 22-24.05.2019r. pracownicy tut. Nadzoru pełnili całonocne dyżury i na bieżąco monitorowali sytuację w terenie. Zarówno w zakresie drożności jak i ewentualnych sytuacji awaryjnych. W najbardziej zagrożonych miejscach pozostawali w stałym kontakcie ze służbami ratowniczymi OSP, PSP oraz pracownikami władz gminnych i sztabów kryzysowych. Każde zgłoszenie było na bieżąco weryfikowane. W związku z ciągłymi intensywnymi opadami deszczu, odnotowano wysoki stan wód zarówno gruntowych jak i powierzchniowych. Lokalnie wody wystąpiły z brzegów i rozlały się w międzywałach, natomiast nie przewyższyły obwałowania. W odcinkach nieobwałowanych nie doszło do przekroczenia koryt.

Wały i śluzy wałowe były pod bieżącą kontrolą firmy zewnętrznej zajmującej się ich utrzymaniem w ramach umowy z PGW.

Na odcinkach obwałowania objętych inwestycją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, prowadzonej w ramach tzw. Węzła Oświęcimskiego. Pracownicy NW Oświęcim oraz Wykonawcy na bieżąco monitorowali sytuację. Wykonawcy prowadzili działania mające na celu zabezpieczenie wałów.

Po przejściu fali przystąpiono do przeglądu cieków i urządzeń, po stwierdzeniu nieprawidłowości prowadzono wstępne szacowanie szkód powodziowych. Zniszczeniu uległa część ubezpieczeń skarp i dna potoków. Koryta potoków zostały zamulone i miejscowo zażwirowane niesionym materiałem, systemy korzeniowe niektórych drzew zostały podmyte. Na potoku Bachorz zlokalizowano podmycie płyt ażurowych na odcinku pomiędzy mostem kolejowym PKP, a drogą krajową nr 44 Oświęcim – Zator. Uszkodzenie to zostało poparte wnioskiem Urzędu Gminy Przeciszów i przeszło wstępną weryfikację szkód.

Na terenie objętym działaniem NW Oświęcim większych szkód nie odnotowano.

STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 033/ 844 96 00 fax 033/ 844 96 19
NIP 549-21-07-601 Regon 072181052

Z up. Kierownika
Nadzoru Wodnego w Oświęcimiu
St. specjalista
inż. Agnieszka Łóttowska

Starosta

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. a/a

Za zgodność z oryginałem
Oświęcim, dnia 10.07.2019

Marcin Medziela [Signature]